



Schiebehülstenstecker immer in das Messgerät einstecken!
Always plug retractable-sleeve plugs into the test instrument!
Toujours connecter la fiche à fourreau rétractable sur l'appareil !



- ! **Niemals handgehaltene Prüfspitzen oder Abgreifer auf den Schiebehülstenstecker aufstecken.**
- ! **Never fit hand-held probes or test clips onto the retractable-sleeve plug.**
- ! **Ne jamais enficher sur la fiche à fourreau rétractable des accessoires (pointes de touche, pinces) tenus en main.**

RZ 060 - index.b

www.multi-contact.com

 **RZ 060**

Multi-Contact

MC

STÄUBLI GROUP



AK425-Z/SLK425-SI

- **Benutzerinformation**
- **User Information**
- **Information pour l'utilisateur**

Max. 150 V, CAT II, 32 A

- ! **Diese Messleitungen sind ausschliesslich zur Verwendung mit Messgeräten bestimmt, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind.**
- ! **These test leads are intended solely for use with test apparatus that is not (yet) equipped with safety sockets.**
- ! **Ces cordons sont destinés à être utilisés exclusivement avec des appareils de mesure, non (encore) équipés de douilles de sécurité.**

www.multi-contact.com