


**Schiebehülsenstecker immer in das Messgerät einstecken!**  
**Always plug retractable-sleeve plugs into the test instrument!**  
**Toujours connecter la fiche à fourreau rétractable sur l'appareil !**



**Niemals handgehaltene Prüfspitzen oder Abgreifer auf den Schiebehülsenstecker aufstecken!**  
**Never fit hand-held probes or test clips onto the retractable-sleeve plug!**  
**Ne jamais enficher sur la fiche à fourreau rétractable des accessoires (pointes de touche, pinces) tenus en main !**


[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)

 **RZ 071**

**Multi-Contact**

**MC**

STÄUBLI GROUP



- **Benutzerinformation**
- **User Information**
- **Information pour l'utilisateur**

**Max. 150 V, CAT II, 19 A**

**Diese Messleitungen sind ausschliesslich zur Verwendung mit Messgeräten bestimmt, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind!**

**These test leads are intended solely for use with test apparatus that is not (yet) equipped with safety sockets!**

**Ces cordons sont destinés à être utilisés exclusivement avec des appareils de mesure, non (encore) équipés de douilles de sécurité !**

RZ071 - index a

[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)