




Schiebehülstenstecker immer in das Messgerät einstecken!
Always plug retractable-sleeve plugs into the test instrument!
Toujours connecter les fiches à fourreau rétractable sur l'appareil !



Niemals handgehaltene Prüfspitzen oder Abgreifer auf die Schiebehülstenstecker aufstecken!

Never fit hand-held probes or test clips onto the retractable-sleeve plugs!

Ne jamais enficher sur les fiches à fourreau rétractable des accessoires (pointes de touche, pinces) tenus en main !

www.multi-contact.com


RZ 083 - index a

 **RZ 083**

Multi-Contact

MC

STAUBLI GROUP



- **Benutzerinformation**
- **User Information**
- **Information pour l'utilisateur**

Max. 600 V, CAT II

Diese Adapterleitungen sind ausschliesslich zur Verwendung mit Messgeräten bestimmt, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind!

These adapter leads are intended solely for use with test apparatus that is not (yet) equipped with safety sockets!

Ces cordons adaptateurs sont destinés à être utilisés exclusivement avec des appareils de mesure, non (encore) équipés de douilles de sécurité !

www.multi-contact.com